

E instruments

MaxiCAL HART Universal Communicator

Programmatore Universale HART ProCom

MAXiCAL
Calibration & Measurement Technology

- Versione Android con Tablet o Smartphone
- Versione Windows con Tablet, Notebook o Desktop
- Modem BT HART
- Semplice ed immediato utilizzo via Touch Screen
- Librerie complete DD registrate dalla HART foundation (tutti i parametri)
- Funzionamento in campo a batteria
- Clonazione e Salvataggio conf.
- Creazione Report
- Aggiornabile via Internet



Esegui configurazioni complete del dispositivo HART utilizzando il tuo dispositivo Android con DevComDroid o Windows. Scopri i vantaggi aggiuntivi di questa app di comunicatore HART per Android di seguito:

- Eseguire configurazioni complete del dispositivo HART utilizzando il dispositivo Android
- Utilizza i file DD registrati dalla fondazione HART (aggiornabile)
- Accesso completo a tutte le funzionalità del DD del dispositivo, inclusi i metodi
- Monitorare PV, multivariabili e lo stato del dispositivo
- Visualizzare e modificare tutte le variabili del dispositivo
- Supporta i dispositivi HART 5, 6, 7 e WirelessHART
- Supporta HART-IP
- Struttura del menu del dispositivo facile da navigare
- Accedere rapidamente alle informazioni desiderate
- Salvare le configurazioni come file PDF per la documentazione del dispositivo (report)
- Scrivere configurazioni salvate nel dispositivo
- Clonare dispositivi
- Nessun limite di tag
- CalCheck per documentare facilmente le prestazioni di calibrazione del dispositivo

La calibrazione può essere semplicemente descritta come un'attività dove lo strumento da provare viene comparato con uno di riferimento. Nel livello più semplice, calibrazione è la comparazione tra due misure, una di livello conosciuto ed una in maniera simile con un altro dispositivo. Il dispositivo con livello conosciuto viene chiamato standard. Il secondo dispositivo è l'unità in prova. La calibrazione è spesso richiesta su uno strumento nuovo o quando un intervallo di tempo è trascorso. Inoltre la calibrazione è di solito effettuata quando uno strumento è stato soggetto a un shock inaspettato che lo può aver portato fuori specifica. Per questo sono necessari dei calibratori semplici da utilizzare ed alla portata di tutti.

